

ТЕРМАЛ черная силиконовая краска**TERMAL musta silikonimaali**

Код 006 7689

Тип	Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
Область применения	Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400°C при сухом нагреве. Применяется для окраски печей, печных заслонок, горячих трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	16-20 м ² /л.
Сухой остаток	20 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Растворитель 1031.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230°C – один час.
Блеск	Матовый.
Цвет	Черный.
Термостойкость	Выдерживает температуру до 400°C.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/10 л и 1/3 л.

ТЕРМАЛ черная силиконовая краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить. Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также при окраске. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230°C в течение одного часа.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит ксилол и бутанол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ВРЕДНО ДЛЯ ГЛАЗ. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду, перчатки и защитные очки. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.