

ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска**TERMAL silikonalumiinimaali**

Код 006 7680

Тип	Алюминиевая краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
Область применения	Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает высокие температуры вплоть до красного каления железа. Применяется для окраски печей, печных заслонок, трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	16-20 м ² /л.
Сухой остаток	22 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Растворитель 1018 или Универсальный растворитель 1060.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230°C – один час.
Блеск	Блеск металла.
Цвет	Алюминиевый.
Термостойкость	Выдерживает высокие температуры (до темнокрасного каления железа).
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/10 л и 1/3 л.

ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или мощим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить. Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также при окраске. Краску наносят тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Внимание! Окончательное отвердевание покрытия предполагает нагревание при температуре 230°C в течение 1 часа.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или Универсальным растворителем 1060.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит ксилол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду и перчатки. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.