

**КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ****TIE- JA KATUMAALI, VO**

Код 006 6900, -6901

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая краска исключительно быстрого высыхания на акрилатной основе.
<b>Область применения</b>	Предназначена для разметки дорог, улиц, паркингов и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	1-2 м <sup>2</sup> /л. На расход сильно влияет пористость подложки.
<b>Сухой остаток</b>	Около 62%.
<b>Плотность</b>	Около 1,7 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится распылением, валиком или кистью.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	5-15 минут. На высыхание влияют температура и относительная влажность воздуха, поток воздуха, а также разбавление краски.
<b>Блеск</b>	Совершенно матовый.
<b>Цвет</b>	Белый (006 6900), желтый (006 6901).
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая.
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Адгезия</b>	Хорошая.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1 л, 10 л.

## КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При окраске и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%. Температуру поверхности не должна быть ниже температуры воздуха больше чем на 3°C. Перед дождем красить нельзя.
<b>Предварительная подготовка</b>	Удалить с окрашиваемой поверхности песок и другие посторонние включения, а также жир и масло.
<b>Окраска</b>	<p>Краску тщательно перемешать перед применением. Она высыхает особенно быстро, однако, высыхание можно замедлить, разбавляя краску водой до 5 %.</p> <p>Наносить краску распылением, валиком или кистью. При нанесении краски распылением покрыть поверхность краски тонким слоем воды, так как в открытой таре на поверхности краски легко образуется корка.</p> <p>На поверхность оставшейся непримененной краски распылить слой воды и плотно закрыть тару.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". Если краскопульт ранее применяли для распыления краски на растворителях, его следует тщательно промыть растворителем, применяемым для данной краски. После этого промыть краскопульт большим количеством чистой воды с целью удаления всех остатков растворителя. При этом особое внимание следует уделять очистке фильтров.
<b>Уход</b>	Окрашенную поверхность можно мыть водой, не применяя давления, на следующий день после окраски.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнять с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного и ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На краску имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.